JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Since 1875

MŰSZAKI ADATLAP 02.01.12-HUN



JUBOLIN P 40 fine start

Univerzális kiegyenlítő anyag gépi és kézi felhordásra.

1. Leírás, alkalmazás

A JUBOLIN P 40 fine start egy használatra kész, diszperziós bázisú felületkiegyenlítő anyag. Alkalmas fal- és mennyezetfelületek finom kiegyenlítésére, kézi és gépi felhordással egyaránt. Használható továbbá kisebb horpadások, repedések, lyukak, valamint kisebb felületi egyenetlenségek vagy sérülések javítására.

A kiegyenlített felületek ideális alapot biztosítanak olyan beltéri falfestékek számára, amelyek nedves dörzsöléssel szembeni ellenállása legfeljebb 2. osztályú.

A JUBOLIN P 40 fine start jól tapad mész-, illetve mész-cement alapú aljzatokra, valamint finomszemcsés cementvakolatokra és gipszkarton lapokra. Alkalmazható továbbá problémamentes, vakolatlan betonfelületek, vakolatlan pórusbeton falak, szálcement lapok, forgácslapok és hasonló alapfelületek kiegyenlítésére, feltéve, hogy azok felülete nem túl érdes.

A termék már festett felületeken is alkalmazható, kizárólag abban az esetben, ha a meglévő bevonat vízben nem oldódó, és megfelelően tapad az aljzathoz.

2. Műszaki adatok

Kiszerelés		25 kg
Sűrűség		~1,67 kg/dm³
Felvitt réteg vastagsága		3 mm
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Csiszolásra alkalmas	~12 h
Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet		1,5
Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	μ együttható	<12

since 1875

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

	Sd érték (d = 2 mm)	0,024 m 1. osztály (Magas páraáteresztő képesség)
Tapadás standard mészcement vakolatra (EN 4624)		>0,45 MPa

3. Felhordási körülmények

A kiegyenlítő anyag felhordása csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 ºC-nál alacsonyabb vagy +35 ºC-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

4. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, vízben könnyen oldódó sóktól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A port és az egyéb, nem tapadó szennyeződéseket porszívózással vagy kefével távolítsuk el.
Beton aljzatokról a zsaluleválasztó olajok maradványait forró vizes vagy gőzsugaras tisztítással távolítsuk el. A festett felületekről távolítsuk el a vízben oldható festékrétegeket, valamint olajfestékkel festett, lakkozott vagy zománcfestékkel bevont részeket. A falpenésszel fertőződött felületeket a kiegyenlítő anyag felhordása előtt mindenképp fertőtlenítsük.
A kiegyenlítő anyag felhordása előtt az újonnan felhordott alaprétegeknek ki kell száradniuk, illetve meg kell érniük, rétegvastagságonként legalább 7–10 napig (1 cm vastagságra vonatkoztatva). A kiegyenlítő anyag új betonfelületeken csak a betonozást követő 1 hónap elteltével alkalmazható (a megadott száradási idők normál körülményekre vonatkoznak: T = +20 °C, relatív páratartalom = 65%).
A kiegyenlítő anyag felhordása előtt minden esetben alkalmazzunk alapozót. Erre a célra a JUB AKRIL Emulzió alapozó hígított változatának felhordását javasoljuk. Normál körülmények között (T = +20 °C, RH = 65%) a kiegyenlítő anyag felhordása az alapréteg felhordását követően 6 óra elteltével kezdhető meg.
Az alapozókra vonatkozó részletes műszaki információk a vonatkozó műszaki adatlapokban találhatók.

5. A kiegyenlítő anyag előkészítése

Mivel a JUBOLIN P 40 fine start tixotróp tulajdonságú, az anyag „airless” szórógépek szívófején keresztüli szivattyúzása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az anyagot közvetlenül a szívókosár vödörbe vagy tartályba történő bemerítése előtt alaposan átkeverjük. Csigás- és dugattyús szóróberendezésekkel történő szórása, valamint kézi felhordás esetén a JUBOLIN P 40 fine start külön előkészítést nem igényel.

6. A kiegyenlítő anyag felhordása

Az anyagot két rétegben hordjuk fel: egy réteg vastagsága 1–2 mm, a két réteg együttes vastagsága legfeljebb 3 mm lehet. A JUBOLIN P 40 fine start alkalmas kézi és gépi felhordásra egyaránt.
Kézi felhordás: Az anyagot rozsdamentes acél simítóval, vagy a feladatra alkalmas szórógéppel hordjuk fel, majd egyenletesen eloszlatjuk az alapfelületen. A felhordás során törekedjünk a sima felületképzésre. Szükség esetén a felesleges anyagot simító segítségével eltávolítjuk.
Gépi felhordás: Gépi felhordás esetén a berendezés optimális beállításait a gyártó utasításai szerint végezzük el, vagy próbaszórással határozzuk meg.
AJÁNLÁS: Gépi felhordáshoz javasolt fúvókaméret: 0,033, ajánlott munkanyomás: 210 bar.
A szerszámokat használat után azonnal, bő vízzel alaposan tisztítsuk meg.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 ºC és +25 ºC közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ! Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégezése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.
Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 058/25-čad, 2026.06.04

JUB Kft.
9500 Celldömölk, Sági u. 218. (Magyarország)
T: +36 23 511 240
E: info@jub.hu
jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022
Responsible Care®
Odgovorno ravnanje