

TECHNICKÝ LIST 01.01.11-SKY



WHITE Primer

1. Popis, použitie

WHITE Primer je biely, krycí vnútorný náter na steny na báze vodnej disperzie polymérnych spojív. Ako základný náter je určený na nátery stenových a stropných povrchov pred maľovaním menej krycími disperznými farbami, na rôznych minerálnych podkladoch alebo podkladoch suchej výstavby, ktorých spoje už boli upravené na kvalitu Q2.

2. Farebné odtiene

- biela (odtieň 1001)

3. Technické údaje

Balenie	5 kg, 15 kg	
Hustota		
Riedenie vodou – podľa hmotnosti	0 %	
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~3 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Vhodný na ďalšiu úpravu	4-6 h
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	1 g/l	
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória	A/g <30	
Spotreba	100-110 g/m ²	
Odporúčaný počet vrstiev	1	

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5°C a nesmie byť vyššia ako +35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

5. Príprava podkladu

Podkladom môžu byť vnútorné stenové a stropné povrchy - jemné vápenné, vápennocementové alebo cementové omietky, betón, sadrokartónové, vlákno cementové dosky, drevotriesky a nie veľmi drsné dekoratívne omietky všetkých druhov. V každom prípade musia byť tvrdé, suché a čisté, bez slabo pridrzných častíc, prachu, zvyškov debniacich olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť pri normálnych podmienkach ($T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. vlhkosť vzduchu = 65%) minimálne 1 deň pre každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne mesiac. Pri obnovovacom maľovaní z podkladu celoplošne odstránime všetky staré slabo pridrzné a vo vode rýchlo rozpustné nátery, nástreky a iné dekoratívne vrstvy.

Pri prípadnom opravovaní akokoľvek poškodených povrchov dodržiavame postupy, aby opravené povrchy mali rovnomernú drsnosť.

Spoje sadrokartónových dosiek upravených v kvalite Q2 musia byť jemne prebrúsené a vyrovnané s doskami, bez viditeľných anomálií.

6. Návod na použitie

Pred použitím náter dôkladne premiešajte. Nanášanie sa vykonáva maliarskym valčekom s dlhým vlasom alebo textilným maliarskym valčekom (dĺžka vlasu alebo vlákna je mm; prírodná a umelá kožušina alebo textilné poťahy z rôznych syntetických vlákien –), maliarskou štetkou vhodnou na nanášanie disperzných náterov alebo striekaním, zvyčajne v jednej vrstve.

Nepoužitú farbu skladujte v tesne uzavretej nádobe pre prípadné opravy alebo budúce použitie.

Ihneď po použití náradie dôkladne umyte vodou.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote $+5^{\circ}\text{C}$ až $+25^{\circ}\text{C}$, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 24 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.

Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 186/25-čad, 16.09.2026